





Projet: « Rendre la Gestion et l'Elimination des PCB Durable au Maroc »

# CONTRAT N° 3000108632 (MME/ONUDI) SERVICES DE DÉCONTAMINATION DE TRANSFORMATEURS CONTAMINÉS

# Rapport N° 1 de visite de supervision

Objet	Programme PCB - Phase 2 : Opération de décontamination / Visite de					
	supervision de décontamination de 5 transformateurs de la Régie REDAL					
	Rabat.					
Date	Le Mardi 24 octobre 2023					
Lieu	Site de la société MME à <b>Bouskoura</b>					
Participants	Le Coordonnateur National du Programme PCB, le Directeur de la société					
	MME et l'équipe MME					

Dans le cadre du Programme cité en objet, et suite au démarrage des opérations de décontamination objet du contrat de décontamination élimination, une visite a été effectuée au site de la plateforme MME Bouskoura pour la vérification et la supervision de l'opération de décontamination des transformateurs de la Régie REDAL.

Il s'agit des transformateurs suivants mis hors tension et déposés pour décontamination :

Détenteur	Région	Numero	Poste	Année de Fabrication Marque	Puissance (KVA)	Masse totale en kgs	Volume Huile en kgs
Redal/ Rabat	Rabat-salé- kénitra	310937	Poste source Agdal	1976 CGE	250	1075	249
Redal/ Rabat	Rabat-salé- kénitra	2815	Poste source Agdal	1976 SOMATEL	160	1940	480
Redal/ Rabat	Rabat-salé- kénitra	10971	Poste source Agdal	1985 SOMATEL	400	800	170
Redal/ Rabat	Rabat-salé- kénitra	311615	Poste source Agdal	1978 CGE	400	1241	219
Redal/ Rabat	Rabat-salé- kénitra	313634	Poste source Agdal	1993 CGE	250	780	150









Les 5 transformateurs ont été collectés par MME le **09 Octobre 2023**, et un PV de collecte a été établi entre MME et la REDAL.



#### Déroulement de la supervision :

## 1 - Vérification des équipements :

Lors de la visite effectuée le 17 octobre 2023 et en présence des représentants de MME, le coordonnateur du Programme PCB a procédé à la vérification des plaques signalétiques des transformateurs (numéro de série, poids, huiles).







## 2- Essais électriques et contrôle des transformateurs :

MME a procédé à des essais électriques : Les essais ont montré que :

- Les mesures d'isolement sont faibles 4 transformateurs et ils ne pourront pas être remis en fonctionnement pour éviter les risques d'explosion.
- 1 transformateur a un problème au niveau de son robinet qui sera retourné au détenteurs après décontamination.

#### La REDAL a donné son accord pour décontaminer et retourner les 5 transformateurs.

#### 3- Vidange des transformateurs :


Après la vérification des équipements, les transformateurs ont été vidangé dans deux grandes citernes. La quantité vidangée est **de 1268** Kg des huiles contaminées.

## 4- Etape de décontamination de la carcasse et partie active (bobinage) :

Les transformateurs ont été décontaminés à travers les étapes suivantes :

- Démontage des parties actives des transfos.
- Lavage de la cuve des transformateurs
- Récupération des eaux de lavages
- Traitement et décontamination de la partie active des transformateurs par étuvage à 120 C

Photos: Décuvage, égouttage et enlèvement du papier isolant des transformateurs










## **Suite Photos:**



## **Transformateur 5**









# Traitement thermique de la partie active Des Transformateurs









## 5- Partie Traitement des huiles contaminées : Dechloreuse

Les huiles des transformateurs vidangés sont stokes dans des deux citernes de 500 litres chacune.

Les huiles passent dans la déchloreuse selon les étapes suivantes :

- Filtration
- Chauffage
- Réacteur de décoration (ajout de réactifs)
- Analyse des huiles
- Collecte et stockage des résidus de la dechloreuse.







## **Photos**



**Temps de traitement :** Le temps de décontamination de la dechloreuse est de 1000 Litres pour 8 Heures.

## Vérification de la Décontamination : Analyse des huiles après decontamination


Après le temps réservé à la réaction chimique lors de la décontamination, des échantillons ont été prélevés, pour une analyse au niveau lu laboratoire de MME par l'analyseur le **L2000**.











## Récapitulatif des résultats de la décontamination :

Détenteur	Numéro	Année de Fabrication Marque	Puissance (KVA)	Masse totale en kgs	Volume Huile en kgs	Nº de batch	Concentratio n du PCB initiale par batch	Concentration finale après décontaminati on
Redal/ Rabat	310937	1976 CGE	250	1075	249			
Redal/ Rabat	311615	1978 CGE	400	1940	480	1	624 PPM	28,4 PPM
Redal/ Rabat	313634	1993 CGE	250	800	170	2	398 PPM	24,8 PPM
Redal/ Rabat	10971	1985 SOMATEL	400	1241	219			
Redal/ Rabat	2815	1976 SOMATEL	160	780	150			
		Tot	al		1268 Kg			







## Chargement et retour à la régie REDAL Rabat





#### **Conclusion:**

Lors de cette visite les 5 transformateurs ont été décontaminé et vidangé, les huiles à PCB ont été décontaminées jusqu'à un seuil inférieur à 50 PPM par MME.

Suite aux tests électriques, les transformateurs ne pourront pas être remis en service, et la REDAL a demandé le retour des transformateurs, après décontamination.

Le **30 octobre 2023**, MME a procédé au chargement des transformateurs et transportés vers le site de la régie REDAL, un PV de réception final signé sera élaboré avec le détenteur et transmis avec le dossier de facturation.